


ミス検出器 P C - 4 0 1 D X タイミング接続、良い使い方。

※該当するタイミング接続をご使用下さい。

(タイミングとはロータリーカムに接続されている入力信号です。)


<標準タイミング接続>



- ・ 2 線式／B 接点（無電圧）
- ・ 入力角度 ON 5 0 ° ～ OFF 6 0 °
- ・ COM : 黒 NC : 白

<チョコ停防止タイミング接続>

CH 3 : チョコ停防止基板内蔵仕様



- ・ 4 線式／B 接点（無電圧）
- ・ CH 1、2、4
入力角度 ON 5 0 ° ～ OFF 6 0 °
COM : 黒 NC : 白
- ・ CH 3（送りミス専用）
入力角度 ON 2 4 0 ° ～ OFF 5 0 °
COM : 緑 NC : 赤

承認	検図	設計	作図	名称	ミス検出器 P C - 4 0 1 D X タイミング接続
メック株式会社		縮尺 1/2	2009年 02月19日	図番	M - 0 9 0 2 1 9 - 1